



Gerüst mit umlaufenden Kehlnähten $a=3\text{ m}$
komplett geschweißt. Die Konstruktion ist
feuertverzinkt nach DIN 50967